

Merkmale eines optimalen Arbeitsplatzes:

Allgemein:

- Keine Stolperfallen
- Mindestens 8qm² pro Arbeitsplatz
- Beleuchtungsstärke ca. 500 LUX
- Fenster mit Lichtschutz ausgestattet
- Gereuschpegel >55 dba
- Raumtemperatur nicht unter 20 °C
- Luftfeuchtigkeit: 55-60%

Computer:

- Monitor mindestens 72 Hz /TCO95
- Monitor frei dreh und neigbar
- Kontrast Helligkeit verstellbar
- GS Pfüfzeichen auf Geräten
- Entsprechende Schnittstellen
- Angemessener Speicherplatz

